

N° PRATICA – Soriano nel Cimino N° VERBALE RS/16-20



FOTO n 1- (Livellamento dei rifiuti precedentemente abbancati)




FOTO n. 2 – (Particolare dei rifiuti presenti all'interno del sito)

I Tecnici
Dot. Geol. Mauro D'Angelantonio
Ing. Andrea Baristello

N° PRATICA – Soriano nel Cimino N° VERBALE RS/16-20



FOTO n 3– (Terreno naturale durante lo scarico)




FOTO n. 4 – (Terreno naturale scaricato, pronto per essere spianato)

I Tecnici

Dott. Geol. *Mauro D'Angelantonio*

Ing. Andrea Bassicillo