


PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL
CENTRO STORICO DI SORIANO NEL CIMINO

TAV. 10 ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

Progettista incaricato: arch. Antonio Correnti
Gruppo di progettazione: arch. Antonio Correnti
arch. Paola Veneto
Consulente scientifico: arch. Elio Trusiani
Collaboratori: arch. Irene Castelli
dot. pianif. Flavia De Girolamo
dot. pianif. Giandomenico Pelticcia

FEBBRAIO 2011



ABACO DI RIFERIMENTO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

VIA ROMA



VIA GARIBALDI



VIA BRIN



VIA SANTA MARIA



VIA INNOCENZO VIII



VIA DELLA ROCCA



VIA DELLA MADONNA DI MARMO



VIA VITTORIO EMANUELE II



STATO DI CONSERVAZIONE

- Ottimo
- Buono
- Mediocre
- Cattivo
- Pessimo
- Rudere
- In ristrutturazione
- Pavimentazione in degrado

- Perimetro PPCS